

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОЕКТНО-КАДАСТРОВЕ БЮРО №1»**

ИНН 6168719910; КПП 616801001; ОГРН 1146196009134;
БИК 046015762; р/с 40702810400000019096

в ПАО КБ «Центр-Инвест», 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62
Юридический адрес: 344091, г. Ростов-на-Дону, ул. Каширская, 4/4, кв. 77
Фактический адрес: 344037, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 84а, офис 9
тел. +7(863) 309 06 30; +7 928 279 72 19;
e-mail: pkb-kadastr@yandex.ru



Заказчик – Муниципальное учреждение культуры Малокаменского сельского поселения «Малокаменский сельский дом культуры»

**Утверждаю:
Директор
Щербина О.В.**

« 28 »



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры


Муниципальное учреждение культуры Малокаменского сельского поселения «Малокаменский сельский дом культуры»

347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла Маркса, 44-а

И.о. Генерального директора
ООО «ПКБ №1»



Утверждаю:
Директор
Щербинина О.В.


(подпись)

МП

« 28 » ноября 2023г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта:

**Муниципальное учреждение культуры Малокаменского сельского поселения
«Малокаменский сельский дом культуры»**

Адрес объекта:

**347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла
Маркса 44-а**

Сведения о размещении объекта:

Объект расположен в отдельно стоящем здании.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, 2472 кв.м**

Год постройки зданий: **1973 г.**

Последнего капитального ремонта: **2012 г.**

Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: **--**

капитального: **---**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование):

**Муниципальное учреждение культуры Малокаменского сельского поселения
«Малокаменский сельский дом культуры» (МУК «Малокаменский «СДК»)**

Юридический адрес организации (учреждения):

**347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла
Маркса 44-а**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность):

Оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Муниципальная

Вышестоящая организация (наименование):

Администрация Малокаменского сельского поселения

Адрес вышестоящей организации:

**347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла
Маркса, 21-а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая
культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,
потребительский рынок и сфера услуг, другое):

Культура

Виды оказываемых услуг:

Деятельность учреждений культуры и искусств

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием,
на дому, дистанционно):

На объекте

Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Все возрастные категории

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

118 чел.

Участие в исполнении ИПР инвалида - индивидуальной программы реабилитации (да, нет)

Нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №109

от остановки «Хлебозавод» в г. Каменск-Шахтинский до остановки «Магазин» (центр) в х. Малая Каменка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 м.**

Время движения (пешком): **5-7 мин.**

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером – **нет.**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

Перепады высоты на пути: **есть: бордюры с неадаптированными пешеходными уклонами более 4%.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ

2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДУ
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно доступным для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, с нарушением зрения.

Таким образом для решения вопросов создания беспрепятственного доступа для инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах требуется прежде всего:

- организовать встречу людей с инвалидностью при входе на объект и сопровождение до места получения услуги;
- оказание ситуационной помощи МГН во время пребывания на объекте;
- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МГН;
- устройство системы навигации и ориентирования на всех доступных путях движения для МГН.

При срабатывании кнопки вызова пройти ко входу и обеспечить помощь и сопровождение инвалида и других маломобильных групп населения до места оказания услуги.

Работы по адаптации объекта рекомендуется провести в рамках капитального ремонта или реконструкции объекта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Территория, прилегающая к зданию	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
--	--
Вход (входы) в здание	
Рекомендуется установить тактильную вывеску учреждения с переводом на язык брайля	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Путь (пути) движения внутри здания	
Рекомендуется установить: - тактильные мнемосхемы этаж с переводом на язык брайля; - тактильно-рельефные пиктограммы обозначения зон и направлений движения	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Зона целевого назначения объекта	
Рекомендуется установить: - тактильные таблички с наименованием кабинета и переводом на язык Брайля; - Систему субтитрирования Исток-Синхро. Информационно-коммуникационная панель для инвалидов по слуху.	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Санитарно-гигиенические помещения	
Рекомендуется установить: Систему вызова	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Система информации на объекте (на всех зонах)	
--	--

4.2. Период проведения работ:

до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 .

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:


ДП-В

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от «21» ноября 2023г.

Утверждаю:
Директор
Щербинина О.В.


(подпись)

«28»



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта:

Муниципальное учреждение культуры Малокаменского сельского поселения
«Малокаменский сельский дом культуры»

Адрес объекта:

347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла
Маркса 44-а

Сведения о размещении объекта:

Объект расположен в отдельно стоящем здании.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, 2472 кв.м**

Год постройки зданий: **1973 г.**

Последнего капитального ремонта: **2012 г.**

Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего: --

капитального: ---

Сведения об организации, расположенной на объекте:

Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу,
краткое наименование):

**Муниципальное учреждение культуры Малокаменского сельского поселения
«Малокаменский сельский дом культуры» (МУК «Малокаменский «СДК»)**

Юридический адрес организации (учреждения):

347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла Маркса 44-а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление

Форма собственности (государственная, негосударственная):

Государственная

Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):

Муниципальная

Вышестоящая организация (наименование):

Администрация Малокаменского сельского поселения

Адрес вышестоящей организации:

347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла Маркса, 21-а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

Культура

Виды оказываемых услуг:

Деятельность учреждений культуры и искусств

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно):

На объекте

Категории обслуживаемого населения (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории):

Все возрастные категории

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:

118 чел.

Участие в исполнении ИПР инвалида - индивидуальной программы реабилитации (да, нет)

Нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус №109

от остановки «Хлебозавод» в г. Каменск-Шахтинский до остановки «Магазин» (центр) в х. Малая Каменка

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

Нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорта: **300 м.**

Время движения (пешком): **5-7 мин.**

Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да.**

Перекрестки: нерегулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером – **нет.**

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: **нет**

Перепады высоты на пути: **есть: бордюры с неадаптированными пешеходными уклонами более 4%.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания	ДУ
4	Зона целевого назначения объекта	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект можно признать условно доступным для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением умственного развития, с нарушением зрения.

Таким образом для решения вопросов создания беспрепятственного доступа для инвалидов к объекту и предоставляемых в нем услугах требуется прежде всего:

- организовать встречу людей с инвалидностью при входе на объект и сопровождение до места получения услуги;
- оказание ситуационной помощи МГН во время пребывания на объекте;
- провести обучение и инструктаж персонала по взаимодействию с МГН;
- устройство системы навигации и ориентирования на всех доступных путях движения для МГН.

При срабатывании кнопки вызова пройти ко входу и обеспечить помощь и сопровождение инвалида и других маломобильных групп населения до места оказания услуги.

Работы по адаптации объекта рекомендуется провести в рамках капитального ремонта или реконструкции объекта.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Территория, прилегающая к зданию	
Текущий или капитальный ремонт	Организационные решения
--	--
Вход (входы) в здание	
Рекомендуется установить тактильную вывеску учреждения с переводом на язык брайля	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Путь (пути) движения внутри здания	
Рекомендуется установить: - тактильные мнемосхемы этаж с переводом на язык брайля; - тактильно-рельефные пиктограммы обозначения зон и направлений движения	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Зона целевого назначения объекта	
Рекомендуется установить: - тактильные таблички с наименованием кабинета и переводом на язык Брайля; - Систему субтитрирования Исток-Синхро. Информационно-коммуникационная панель для инвалидов по слуху.	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Санитарно-гигиенические помещения	
Рекомендуется установить: Систему вызова	Выполнить требования СП 59.13330.2016.
Система информации на объекте (на всех зонах)	
--	--

4.2. Период проведения работ:

до 31 декабря 2025 года, в рамках исполнения долгосрочной целевой программы «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 .

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

ДП-В

5. Особые отметки

5.1. Приложения:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Пути движения внутри здания
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. поэтажная планировка

Руководитель рабочей группы:

Директор

Щербинина Ольга Владимировна



Члены рабочей группы:

Сологуб Наталья Владимировна

(Подпись)

Михайлычев Виктор Константинович

(Подпись)

Генеральный директор ООО «Доступинтегра»
Водович Ян Леонидович



(Подпись)

Эксперт в области Доступной среды
Лактионов А.Г.



(Подпись)

Эксперт в области Доступной среды
Галушкин А.В.



(Подпись)

Председатель РО СОО «Федерация спорта
лиц с повреждением ОДА»
Туркин А.А.



(Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования

к паспорту доступности ОСИ

от « 28 » ноября 2023г.


I Результаты обследования




Территории, прилегающей к зданию (участка):

Муниципальное учреждение культуры Малокаменского сельского поселения «Малокаменский сельский дом культуры»

347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла Маркса, 44-а

(Наименование объекта, адрес)

Наименование элемента объекта	Категории доступности инвалидов	Параметр доступности	Отклонения		Возможные виды работ, оборудования
			Содержание	№ Фото	
Вход на территорию					
Подъезды/подходы и вход на территорию и/или участок следует оборудовать доступными для инвалидов элементами информацией об объекте (СП 59.13330.2016 п.5.1.1.)	--		Не выявлены	---	

При входе в здание следует применять наружные вызывающие устройства и средства связи с персоналом. (СП 59.13330.2016 п.6.1.1.)	--	 	Не выявлены	---
Пути движения на территории (для доступа в зону оказания услуг)				
Визуальные указатели, в том числе направления движения вне здания на высоте не менее 1,2 м и не более 4,5 м от поверхности пешеходного пути (ГОСТ Р 51671-2000)	--	  	Не выявлены	---
Автостоянка и парковка				
Количество мест парковки для автомашин инвалидов около учреждений обслуживания не менее 5% (но не менее одного места) (СП 59.13330.2016 п.5.2.1.)	К, О	 	Не выявлены	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: при проведении запланированных объект будет доступен для всех категорий инвалидов.

Приложение 2

к Акту обследования

к паспорту доступности ОСИ


от «28» ноября 2023г.




I Результаты обследования




Входа (входов) в здание:

Муниципальное учреждение культуры Малокаменского сельского поселения «Малокаменский сельский дом культуры»

347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла Маркса, 44-а

Наименование элемента объекта	Категории инвалидов	Параметр доступности	Отклонения		Возможные виды работ, оборудования
			Содержание	№ Фото	
Входная группа (для доступа в зону оказания услуг)					
Элементы информации об объекте, выполненные контрастным крупным шрифтом по возможности выпуклым. Содержание информации об объекте. (п. 6.2, 6.21.1, 6.21.2 ГОСТ Р 51671-2000)	К, О, С, Г		Отклонение отсутствует		---

Тактильная табличка с интегрированной кнопкой вызова помощи (СП 59.13330.2016 п.6.1.1.)	К, О, С		Отсутствуют	Выполнить установку
Лестница наружная				
Тактильные предупреждающие полосы за 0,8 м до лестницы. (п. 3.6 СНиП 35-01-2001) Ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6 м. (п. 4.2.2 ГОСТ 52875-2007)	С		Отсутствуют	Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами
Маркировка ступеней цветом или фактурой (краевые или все ступени лестничных маршей) (СП 59.13330.2016 п.5.1.12.)	С		Отсутствует	Устройство тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами
Входная площадка перед дверью				

Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров твердое, не допускать скопления и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%. (п. 3.14 СНИП 35-01-2001)	К, О, С		Отсутствуют	Выполнить в соответствии с нормативом
Дверь (входная)				
Ширина входных дверей При глубине откоса открытого проема более 1,0 м ширину проекта следует принимать по ширине коммуникационного прохода не менее 0,9 м не менее 1,2 м (СП 59.13330.2016 п.6.1.5.)	К		Отклонение отсутствует	--
Усилие открывания для распашных дверей с доводчиком - с усилием 19,5Нм. (СП 59.13330.2016 п.6.1.5.)	К, О, С		Отклонение отсутствует	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
---	---	---


Входа (входов) в здание	ДЧ-В	Текущий ремонт
-------------------------	------	----------------


Комментарий к заключению: при проведении запланированных мероприятий по обустройству входных групп объект будет доступен для всех категорий инвалидов.



I Результаты обследования

Муниципальное учреждение культуры Малокаменского сельского поселения «Малокаменский сельский дом культуры»

347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла Маркса, 44-а

Наименование элемента объекта	Категории инвалидов	Параметр доступности	Отклонения		Возможные виды работ,оборудования
			Содержание	№ Фото	
Коридоры/Холлы					
Тактильные предупреждающие полосы (перед дверными проемами, лестницами, перед поворотом и т.д.). (СП 59.13330.2016 п.6.2.3.)	С		Не выявлены		---

Элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности. (СП 59.13330.2016 п.6.5.1.)	К, О, Г		Не выявлены		---
Световые оповещатели, эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, к системе оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, следует устанавливать в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН (СП 59.13330.2016 п.6.5.5.)	К, О, Г, С		Отклонения отсутствуют		---

Рельефная тактильная предупредительная полоса за 0,6 м до лестницы Ширина тактильной полосы в пределах 0,5-0,6 м. (п. 4.3.2 ГОСТ 52875-2007)	С		Отсутствует	-	Выполнить работы по устройству тактильного предупреждающего пути тактильной плиткой или другими тактильными элементами
Пандус (внутри здания)					
Пандус	К, О		Отклонения не выявлены	-	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	Текущий и капитальный ремонт

Комментарий к заключению: при проведении запланированных мероприятий, объект будет доступен для всех категорий инвалидов

Приложение 4

к Акту обследования

к паспорту доступности ОСИ


от « 28 » ноября 2023г.


I Результаты обследования



Санитарно-гигиенических помещений:



Муниципальное учреждение культуры Малокаменского сельского поселения «Малокаменский сельский дом культуры»



347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла Маркса, 44-а

Наименование элемента объекта	Категории инвалидов	Параметр доступности	Отклонения		Возможные виды работ, оборудования
			Содержание	Фото	
Туалетная комната					
Ширина дверных проемов не менее 0,9 м. (СП 59.1330.2016 п.6.2.4.)	К		Отклонение отсутствует		--

Доступная кабина в общественной уборной должна иметь размеры в плане, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)	К, О		Не выявлены	---
--	-------------	---	--------------------	------------

Крючки для одежды, костылей, тростей - рекомендуемая высота установки от уровня пола (0,9 - 1 м) - держатель для тростей на высоте (0,6 м) - крючок для одежды на высоте (1,2 м). (СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)	К, О, С		Не выявлены		---
В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)	К, О		Не выявлены		---

Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины, высоту - 0,45-0,5 м и длину - 0,7 м. (СП 59.13330.2016 п.6.3.3.)	К, О		Не выявлены		---
Раковины для инвалидов могут быть как со специально выемкой – чтобы было удобно поддыхать ближе и дотянуться до крана, так и без нее, классической формы. Их размещают на высоте не более 0,8 м от уровня пола и на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м. Используя раковину с выемкой имеет смысл использовать	К, О		Отсутствуют		Установить

поручни по бокам от раковины, а используя классическую раковину – поручни, обрамляющие по периметру. (СП 136.13330.2012 п. 8.10.)						
Водопроводный кран - рычажного или нажимного действия, а при возможности – управляемых электронными системами. (СП 59.13330.2016 п 6.3.9.)	К, О, С		Не выявлены			---
У дверей блоков санитарно-бытовых помещений и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным	К, О, С, Г		Не выявлены			---

способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери. (СП 59.13330.2016 п 6.3.5.)					
---	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И	Текущий ремонт

Комментарий к заключению: при проведении запланированных мероприятий: объект будет доступен для всех категорий инвалидов.

Приложение 5

к Акту обследования

к паспорту доступности ОСИ

от «28» ноября 2023г.

I Результаты обследования

- Система информации на объекте (на всех зонах):

Муниципальное учреждение культуры Малокаменского сельского поселения «Малокаменский сельский дом культуры»

347833, Ростовская область, Каменский район, хутор Малая Каменка, ул. Карла Маркса, 44-а

Наименование объекта, адрес

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации	
		Есть/Нет	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	недостаточно		Недостаточно информировующих обозначений целевых зон и указателей на путях движения, не обозначена непрерывность информации, позволяющей своевременно ориентироваться и однозначно опознавать объекты и места посещения. Все информировующие обозначения неконтрастны	К,О,Г,У	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обеспечить непрерывность информации. Установить информировующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно понятные.	Текущий ремонт

6.2.	Акустические средства	нет	-	Нет кнопок вызова персонала на входе и в санитарно-гигиенических комнатах	С,Г	Установить кнопки вызова персонала на входе в здание и в санитарно-гигиенических комнатах на высоте не более 0,6 м	Текущий ремонт
6.3.	Тактильные средства	нет	-	Визуальная информация не дублирована печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом. Нет статических тактильных устройств, в том числе тактильной разметки.	С	Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной рельефным шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007	Текущий ремонт
Общие требования к зоне		есть		Не оборудована комплексная система информации	все	Оборудовать комплексную систему информации и сигнализации об опасности	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ВНД (С) ДУ (К, О, Г, У)	Идентифицировать доступные для МГН элементы здания информационными табличками и пиктограммами. Обозначить доступные зоны символами доступности. Обозначить непрерывность информации. Установить информирующие обозначения идентичные, контрастные относительно прилегающей поверхности, интуитивно понятные. Установить кнопки вызова персонала на входе в здание и в санитарно-гигиенических комнатах на высоте не более 0,6м. Визуальную информацию дублировать печатными носителями статической информации, выполненной

		рельефным шрифтом и шрифтом Брайля. Установить статические тактильные устройства, в том числе тактильную разметку, в соответствии с ГОСТ Р 52875-2007 Текущий ремонт
--	--	--

Комментарий к заключению: Оборудовать комплексную систему информации и сигнализации об опасности согласно норматива.

РЕЗУЛЬТАТЫ ФОТОФИКСАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ:

1. Местоположение объекта на карте




2. Пути движения к объекту/ парковка



3. Входы/выходы в здание






4.Путь (пути) движения внутри здания







5. Зона целевого назначения



6. Санитарно-гигиенические помещения





